



■ *Bodycote informiert*

Rat & Tat über Verpackung von Ware zur Wärmebehandlung

**Ware zur Wärmebehandlung zu schicken soll
einfach sein!**

Wir nehmen alle Verpackungseinheiten entgegen.

Wir möchten Sie aber mit diesem Flyer einige Tipps zu Verpackungsmöglichkeiten weiterbringen, damit wir Zweifel bei uns vermeiden und somit eine schnellere Lieferzeit anbieten können.

Denken Sie bitte an dieses:

- je besser die Ware zum Versand verpackt ist
- je weniger Kratzer, Schlagmarken, gemischte Ware usw.

Bodycote Wärmebehandlung A/S

Jedes Warentyp separat verpacken, und gerne in eigener Verpackungseinheit legen.



Wenn Sie jedes Warentyp separat in eigener Verpackungseinheit verpacken, sichern wir Ihnen die **schnellst mögliche Lieferzeit** und vermeiden auch Transportschaden auf Ihre Ware.

- Verschiedene Ware für verschiedene Prozesse haben im Regel verschiedene Lieferzeiten, da einige Prozesse schneller sind als andere!
- Wenn Sie Ihre Ware in getrennte Verpackungen an uns schicken, vermeiden wir Wartezeit für den Prozess, der am schnellsten ist, da wir normalerweise Ware zurückschicken in der gleichen Verpackung in den wir sie erhalten haben.

Kleine Kästen können alleine zurückgeschickt werden, falls diese Waren eilen:



Jeder Koffer kann z.B. Ware für versch. Prozesse enthalten:



Um schwere Waren bei dem Versand zu sichern, kann z.B. Holz und Band benutzt werden:



Viel Füllung im Karton, damit die Ware nicht Rutschen kann.



**Packete mit Teile über 25 Kg
bitte auf eine zugelassene
Palette stellen; Europalette/
Halbpalette/Viertelpalette.**



Besonders heben von schwere Lasten möchten wir gerne vermeiden, um auf unsere Mitarbeiter aufzupassen.

Wir bitten Sie deshalb, **schwere Produkte über 25 Kg auf eine Palette zu verpacken**, damit wir mit Stapler heben können, und somit alle Rücken schonen können.



Max. 25 Kg in ein Packet



Wir können Transportkisten für kleine Teile anbieten.



Wir bieten jetzt Verpackungskisten für kleine Sendungen an.

Die Transportkisten gehören Bodycote, und werden unsere Kunden zur Verfügung gestellt.

Alle Kisten werden mit Kundenname und eine Nummer versehen.



Falls Sie an unsere Transportkisten Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Versandabteilung in Verbindung, oder mit unserem Vertriebsleiter Herrn Schulze.



Das gute Beispiel!

Eine Europalette mit Rahmen und Band, damit alles zusammen hält.

Zusätzlich mit Plastik geschützt, damit die Ware nicht beim Verladen durch Regen o.ä. naß wird.


Einige Ratschläge zu einer sicheren Verpackung der Ware



Gute Beispiele:



Ware mit Bänder festgehalten, damit sie nicht rutschen können.



Europalette mit Rahmen, mit Band festgehalten und mit Plastik gesichert:



Ware mit Schutzverpackung verpackt:



Schlechte Beispiele:



2 versch. Waren in ein Karton verpackt - beide mit Schutz, aber leider keine Verpackungsfüllung - mit der Gefahr, die Waren könnten Schlagmarken bekommen:



Ware in Papier gepackt. Leider fehlt Füllung im Karton:



Legen Sie eine Kopie der Online Härteauftrag bei, mit Info über die gewünschte Wärmebehandlung und Stahlgruppe



Den Härteauftrag bitte ausdrucken und mit der Ware mitschicken.

Hiermit vermeiden wir unnötige Wartezeit, wenn wir alle notwendigen Informationen zusammen mit der Ware erhalten.

Sie finden den Online Härteauftrag auf www.bodycote.dk unter "Für deutsche Kunden".

Bodycote **HÄRTEAUFTRAG** [Ich will eine frühere Bestellung stornieren](#)

Kunde	Bestelldetails		
	Benennung		Anzahl/Stück
	Stahlgüte	Bestellnummer	
	Zeichnungenr.	Nettogewicht	Stückgewicht
	Ansprechpartner	Verpackung	
	Ansprech / Tif	Datum der Lieferung an Bodycote	
	Eilig	Angebotnr.	
	Nach Absprache per E-Mail		
	Kontonummer	Kontonummer befindet sich auf letzten Rechnungen von Bodycote zu sehen	

Bemerkung

Gewünschte Wärmebehandlung

1 <input type="checkbox"/> Vakuumhärten und Anlassen	20 <input type="checkbox"/> Altern
anschliessend:	21 <input type="checkbox"/> Abdecken
<input type="checkbox"/> PVD	22 <input type="checkbox"/> Nur Anlassen
<input type="checkbox"/> Tenifer®	23 <input type="checkbox"/> Spannungsmglühen
<input type="checkbox"/> Gasnitrieren	<input type="radio"/> Luft

Bodycote

Bodycote Varmebehandling A/S

Industribuen 16-18 ■ DK-5592 Ejby ■ Tel: +45 64461810
Deutschland ■ DE-24782 Büdelsdorf ■ Tel: 49 4191 804 11 71
mail@bodycote.dk ■ www.bodycote.dk